

## 10.1.8 人と自然との触れ合いの活動の場

### 1. 主要な人と自然との触れ合いの活動の場

#### (1) 調査結果の概要

##### ① 人と自然との触れ合いの活動の場の状況

###### a. 文献その他の資料調査

「第3章 3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」に記載のとおりである。

##### ② 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

###### a. 文献その他の資料調査

###### (a) 調査地域

工事関係車両の主要な走行ルートに沿道並びに対象事業実施区域及びその周囲とした。

###### (b) 調査期間

入手可能な最新の資料を用いて実施した。

###### (c) 調査方法

抽出した主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、当該情報の整理及び解析を行った。

###### (d) 調査結果

文献及びその他の資料による調査結果は、「第3章 3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況」のとおりである。

###### b. 現地調査

###### (a) 調査地点

「② 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 a. 文献その他の資料調査」の調査結果を踏まえ、図 10.1.8-1 に示す7地点とした。

###### (b) 調査期間

令和3年5月6～9日に実施した。

また、景観の現地調査時等にも随時状況を確認した。

###### (c) 調査方法

抽出した主要な人と自然との触れ合いの活動の場について現地踏査を行い、利用の状況や利用環境の状況、アクセス状況等を把握した。

###### (d) 調査結果

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況は表 10.1.8-1 のとおりである。




図 10.1.8-1 主要な人と自然との触れ合いの活動の場



表 10.1.8-1(1-1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 調査項目          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 八重山    | 地点位置及びアクセスルート |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・山頂及び遊歩道の一部が対象事業実施区域内に位置している。</li><li>・工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定の一般国道 328 号から脇道を入ったところに登山口が位置している。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>・薩摩川内市と鹿児島市の市境に位置する標高 676.8m の山である。</li><li>・鹿児島市による「かごしま自然百選」の一つで、令和 2 年 8 月に「八重山自然遊歩道」として認定された。なお、関係機関への聞き取りによると、「甲突池ルート」及び「銭積石ルート」については認定歩道に含まれていない。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |               | 現地調査結果                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・駐車場は「八重山公園」との共用で、75 台程収容可能な状況であった。奥にはトイレが設置されていたが、現地調査時は使用不可の状態であった。</li><li>・山頂までは徒歩 1 時間程の距離で、途中はほぼ樹林に囲まれ、眺望が開けている地点は確認されなかった。遊歩道は緩やかな状況で、老朽化は見られたものの道標、丸太階段、ベンチが設置されていた。</li><li>・山頂の一等三角点が位置する地点は、遊歩道同様、樹木に囲まれ眺望は開けていない状況であった。山名は消えかけていたが、山頂標識が確認された。</li><li>・一等三角点より南西側には、東～南西方向の眺望が開けた地点があり、桜島も視認可能となっていた。樹木伐開後の地形をそのまま残したと見られる状況に、山頂ポスト、眺望案内、ベンチが設置されていた。トイレや日除けになる施設は確認されなかった。現地調査時、桜島は黄砂により視認されなかった。</li><li>・「八重の棚田」に通じる「甲突池ルート」については、急傾斜が続く状況で一般の利用には適さないように見受けられた。また、「銭積石ルート」については、通行禁止の状況であった。</li></ul> |
|        | 利用の状況         | 利用者数                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>・統計情報等からは情報を得られず、関係機関への聞き取りからも特段情報は得られなかった。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 催事状況   |               | <ul style="list-style-type: none"><li>・催事に関する情報は特段得られなかった。</li></ul>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 現地調査結果 |               | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査時、駐車場では 5 台の車が確認された他、遊歩道入口横の空地に 2 台の車が駐車されていた。いずれも県内ナンバーであった。</li><li>・利用者は計 30 名程で、高齢のご夫婦が多く、その他、高齢者数人のグループや単身利用も見られた。現地調査時は子ども連れの利用は確認されなかった。</li><li>・山頂で眺望案内を見ていた高齢のご夫婦より、「東屋のような日陰となる施設がほしい」とのコメントを頂戴した。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |






表 10.1.8-1(1-2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 1                                                    | 調査項目 | 調査結果                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八重山<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>現地<br>の状況 |      | <br>① 駐車場<br>※八重山公園との共用駐車場<br>※左奥：トイレ（調査時使用不可）      | <br>② 遊歩道（登山道）入口<br>※鳥居あり<br>※樹木に囲まれた状況      | <br>③ 遊歩道<br>※樹木に囲まれた状況                        |
|                                                      |      | <br>④ 遊歩道<br>※丸太階段あり                                | <br>⑤ 銭積石分岐<br>※銭積石ルートは通行禁止                  | <br>⑥ 遊歩道<br>※樹木に囲まれた状況                        |
|                                                      |      | <br>⑦ 甲突池分岐<br>※ベンチあり                              | <br>⑧ 一等三角点<br>※山名が消えかけた山頂標識あり              | <br>⑨ 一等三角点の南西側<br>※奥：眺望が開けている地点              |
|                                                      |      | <br>⑨ 眺望が開けている地点<br>※東～南西方向が開けている状況<br>※ベンチ、利用者あり | <br>⑨ 眺望が開けている地点<br>※眺望案内あり<br>※現地調査時は黄砂あり | <br>⑨ 眺望が開けている地点<br>※林内より撮影<br>※日陰に休憩中の利用者あり |
|                                                      |      | <br>⑦ 甲突池分岐<br>※道標あり                              | <br>⑩ 甲突池ルート<br>※急傾斜が続く状況                  | <br>⑪ 甲突池ルート出入口<br>※八重の棚田の北側に位置              |



表 10.1.8-1(2-1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 2                                                                                                         | 調査項目          | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八重山公園                                                                                                     | 地点位置及びアクセスルート | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象事業実施区域の南東側、最も近い風力発電機から約 1.2km に位置している。</li> <li>・工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定の一般国道 328 号から脇道を入ったところに位置している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果 <ul style="list-style-type: none"> <li>・八重山の麓に位置している公園である。</li> <li>・多目的広場や野外ステージ、キャンプ場等の屋外施設の他、コテージや宿泊研修に利用できる「交流促進センターてんがら館」が整備されている。</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |               | 現地調査結果 <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場は「八重山」との共用駐車場を含め計 4 か所（計 200 台程収容可能）確認された。</li> <li>・園内は都市公園に近い様相で、バーベキューが可能な広場や屋外ステージ、アスレチックをはじめとする様々な大型遊具がある他、宿泊施設やコテージ、炊事棟等が整備され、管理・運営職員が常駐している状況であった。</li> <li>・園内からは主に南側の桜島方向が開け、樹木も多く植えられていることから、本事業の風力発電機が視認される場所は限られると見受けられたが、「交流促進センターてんがら館」正面からは北側方向が広く視認される状況であった。</li> </ul> |
|                                                                                                           | 利用者の状況        | 利用者数 <ul style="list-style-type: none"> <li>・統計情報等からは特段情報を得られなかったが、関係機関に確認したところ、令和 2 年度の利用者数は計 60,610 名で、その内訳は平日の利用が約 6 割、休日が約 4 割、多い日は 1 日あたり 216 名の利用が見られたとのことであった。</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | 利用の状況         | 催事状況 <ul style="list-style-type: none"> <li>・催事に関する情報は特段得られなかった。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | 利用の状況         | 現地調査結果 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査時は大半の車が「交流促進センターてんがら館」側の駐車場に停車しており、計 35 台の車（県内ナンバー32 台、県外 2 台、レンタカー1 台）が確認された。</li> <li>・園内には計 150 名程の利用者が確認され、児童や幼児を連れた家族連れ、10 代～20 代のグループが特に多く見られた。その大半が、デイキャンプやバーベキューの利用であり、遊具ではアスレチック、ロングローラーすべり台、草スキーの利用が多く確認された。</li> </ul>                                                       |
|  <p>八重山公園パンフレットより</p> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



表 10.1.8-1(2-2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況


| 2     | 調査項目  | 調査結果                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 八重山公園 | 現地の状況 |    |    |    |
|       |       | 一般国道 328 号<br>※本園への案内あり                                                             | 駐車場<br>※大型駐車場                                                                        | 駐車場<br>※交流促進センターてんがら館横                                                                |
|       |       |    |    |    |
|       |       | 交流促進センターてんがら館                                                                       | 林間散策路                                                                                | 林内広場                                                                                  |
|       |       |   |   |   |
|       |       | コテージ<br>※7 棟あり                                                                      | テントサイト<br>※デッキ型サイトとなっている                                                             | 炊事棟<br>※隣にシャワー棟あり                                                                     |
|       |       |  |  |  |
|       |       | 多目的広場<br>※南側が開けている状況                                                                | 展望広場<br>※ステージ、観客席を完備                                                                 | モニュメント広場<br>※左奥：管理事務所                                                                 |
|       |       |  |  |  |
|       |       | 児童広場                                                                                | アスレチック遊具広場                                                                           | 草スキー場                                                                                 |



表 10.1.8-1(3-1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

|       |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | 調査項目          |              | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 八重の棚田 | 地点位置及びアクセスルート |              | <ul style="list-style-type: none"><li>対象事業実施区域の南側、最も近い風力発電機から約 0.8km に位置している。</li><li>工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定の一般国道 328 号から脇道を入ったところに位置している。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果 | <ul style="list-style-type: none"><li>八重地区に位置する棚田で、面積は約 12.4ha である。</li><li>棚田の水を潤している「甲突池」が隣接している。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |               | 現地調査結果       | <ul style="list-style-type: none"><li>駐車場は車道沿い、「甲突池」の対面に位置しており、16 台程収容可能であった。休憩所、案内板、トイレが設置され、棚田巡りや甲突池観賞の拠点として機能しているものと見受けられた。</li><li>棚田は車道より南側に広がり、視界も南側の桜島方面が開けているため、棚田と桜島の風景を楽しむことができる状況であった。</li><li>設置されていた「眺望地点案内図」では、3 か所の眺望地点が示されており（眺望地点 1、2、3）、眺望地点 1 からは本事業地方面は開けていない状況であった。眺望地点 2 及び 3 からは本事業の風力発電機が視認される可能性があるものと見受けられた。</li><li>「甲突池」では案内板とベンチ、祠が確認され、「八重の棚田」と共に管理・清掃されている様子が窺えた。眺望地点 1 同様、本事業の風力発電機は視認されないものと見受けられた。</li></ul> |
|       | 利用の状況         | 利用者数         | <ul style="list-style-type: none"><li>統計情報等からは情報を得られず、関係機関への聞き取りからも特段情報は得られなかった。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |               | 催事状況         | <ul style="list-style-type: none"><li>農業体験 in 八重の棚田：例年、6 月、8 月、10 月、12 月の日曜日に開催され、田植えから草取り、収穫体験等を通じて、都市部住民との交流を深めるイベント。令和 2 年度は計 103 名の参加者があり、その内訳は市内から 9 割、市外から 1 割とのことであった。</li><li>八重のきらめき：例年 12 月中旬～2 月中旬の日没後、約 4.5 万球の LED ソーラーライトが石積みの棚田を演出している。令和 2 年度の来訪者数は約 3,000 名とのことであった。</li></ul>                                                                                                                                                |
|       |               | 現地調査結果       | <ul style="list-style-type: none"><li>現地調査時、駐車場にはオートバイが 1 台停車しており、休憩利用のための立ち寄りで見られた。その他の車は確認されず、棚田内でも利用者は確認されなかった。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

眺望地点案内図

Information Map

甲突池

Katsukiki Lake

眺望地点 1

Outlook Point 1

現在地

Present Location

棚田

Terraced Rice-Field

八重山遊歩道入口

Yae Mountain Promenade Entrance

眺望地点 2

Outlook Point 2

眺望地点 3

Outlook Point 3

桜島

Sakurajima

八重棚田館

Yae Terraced Rice Field Museum

方位

Direction

0m

50m

100m

現地案内板より

表 10. 1. 8-1 (3-2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 3     | 調査項目      | 調査結果                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 八重の棚田 | 現地<br>の状況 |    |    |    |
|       |           | 眺望地点 1                                                                              | 眺望地点 1 より<br>棚田方向                                                                    | 眺望地点 1 より<br>本事業地方向                                                                   |
|       |           |    |    |    |
|       |           | 眺望地点 2                                                                              | 眺望地点 2 より<br>棚田方向                                                                    | 眺望地点 2 より<br>本事業地方向                                                                   |
|       |           |   |   |   |
|       |           | 眺望地点 3                                                                              | 眺望地点 3 より<br>本事業地方向                                                                  | 眺望地点 3 より<br>本事業地方向                                                                   |
|       |           |  |  |  |
|       |           | 棚田内より 東方向                                                                           | 棚田内より 南方向                                                                            | 棚田内より 西方向                                                                             |
|       |           |  |  |  |
|       |           | 甲突池 全景<br>※左：車道                                                                     | 甲突池 中島<br>※祠あり                                                                       | 駐車場、休憩舎<br>※オートバイ 1 台が停車中                                                             |



表 10.1.8-1(4) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 4    | 調査項目          |                                                                                                                          | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 践祚の滝 | 地点位置及びアクセスルート |                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象事業実施区域の北側、最も近い風力発電機から約 0.8km に位置している。</li> <li>・主要地方道 36 号から脇道を入ったところに位置している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・木々に囲まれた場所にある石積状でできた滝で、洗心の滝、仙人の滝とともに、岩下仙峡と呼ばれている。</li> <li>・「践祚の滝」から 200m 程西側の林道沿いには「岩下の大滝」が存在する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |               | 現地調査結果                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主要地方道 36 号から脇道に入り、農道を経た林道の先に「践祚の滝」は位置していた。林道は狭く、簡易アスファルト舗装ではあるものの荒れている状況であった。</li> <li>・周囲に駐車場は確認されなかったが、滝入口から数十 m 上流側の路肩には 2～3 台程は路上駐車可能な状況であった。</li> <li>・滝入口に案内板は設置されていたものの、遊歩道等は特段整備されていなかった。急斜面を降り、渡河して進む状況であったが、ほぼ手付かずの滝を觀賞できる環境であった。</li> <li>・滝は深い谷底に位置しているため、本事業地方面は遮られている状況であった。</li> <li>・200m 程西側に位置している「岩下の大滝」については、案内板等は一切なく、林道から滝近くに降りられる場所も確認できなかった。滝は林道から一部視認できるものの、樹木や繁茂する雑草により全景は確認できなかった。また、本事業地方面も近傍の山に遮られ視認されなかった。</li> </ul> |
|      | 利用の状況         | 利用者数                                                                                                                     | ・統計情報等からは情報を得られず、関係機関への聞き取りからも特段情報は得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |               | 催事状況                                                                                                                     | ・催事に関する情報は特段得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |               | 現地調査結果                                                                                                                   | ・現地調査時、利用者はなく、周囲を通過する車も確認されなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 現地の状況         |  <p>践祚の滝<br/>※入口案内板あり</p>             |  <p>践祚の滝<br/>※滝全景</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |               |  <p>践祚の滝～岩下の大滝の林道<br/>※荒れた林道が続く状況</p> |  <p>岩下の大滝<br/>※林道より一部視認可能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



表 10.1.8-1(5) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 5    | 調査項目          |                                                                                                                 | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 清浦ダム | 地点位置及びアクセスルート |                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象事業実施区域の北東側、最も近い風力発電機から約 2.3km に位置している。</li> <li>・一般国道 328 号沿いに位置している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|      | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・内之尾川と樋脇川の合流地点に位置するダムである。</li> <li>・サクラの名所として知られ、休憩所等が整備されている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|      |               | 現地調査結果                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般国道 328 号及び脇道の車道により、ダム湖の周囲を車で一周できる状況であった。</li> <li>・ダム湖の両岸にはサクラの樹が確認された。また、高水敷の多くが広場として開放されている状況であった。</li> <li>・管理事務所はダム西側の車道沿いに位置しており、12 台程収容可能な駐車場とトイレ、四阿、芝生広場が整備されていた。</li> <li>・管理事務所は 1 階が休憩所、屋上が展望所となっており、自由な出入りが可能であった。屋上からはダム湖と周囲の山を観ることができ、本事業地の一部も視認された。</li> </ul> |
|      | 利用の状況         | 利用者数                                                                                                            | ・統計情報等からは情報を得られず、関係機関に確認したところ、利用者数は把握していないが、お花見の時期にサクラを鑑に来る人はいるとのことであった。                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |               | 催事状況                                                                                                            | ・催事に関する情報は特段得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |               | 現地調査結果                                                                                                          | ・現地調査時、駐車場で車は確認されず、散策や自然観賞等の利用者も確認されなかったが、高水敷に 1 台、路肩に 1 台、停車している車があり、それぞれ単身男性が確認された。利用目的は不明だが、運転途中の休憩利用の可能性が高いと推測された。                                                                                                                                                                                                 |
|      | 現地の状況         |  <p>ダム周囲の高水敷の広場</p>          |  <p>管理事務所横の駐車場<br/>※調査員の車が停車中</p>                                                                                                                                                                                                  |
|      |               |  <p>四阿と芝生広場<br/>※右：管理事務所</p> |  <p>管理事務所屋上より<br/>本事業地方向の眺望</p>                                                                                                                                                                                                    |

表 10.1.8-1(6-1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況


|                                                                                      |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                    | 調査項目          |                                | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 九州自然歩道                                                                               | 地点位置及びアクセスルート |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・対象事業実施区域の北側、風力発電機に最も近接する地点で約 5km に位置している。</li><li>・一部区間が主要地方道 39 号に重複している。</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・九州を一周する歩道で、愛称は“やまびこさん”。総延長は 2,932km に及び、九州 7 県にある国立公園 4 か所、国定公園 4 か所、県立自然公園 30 か所を経由する。</li><li>・本事業地の周囲には、いちき串木野市・薩摩川内市の市境～熊本県との県境に位置する久七峠まで全長約 99 km の「北薩コース」がある。</li></ul>                                                                                                               |
|                                                                                      |               | 現地調査結果                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査は、入来武家屋敷群～北薩コースと南薩コースの合流地点までの区間で実施。調査区間の大半が地域の幹線道路である主要地方道に重複しており、田園、市街地、林内を通過する状況であった。</li><li>・調査区間内に歩道はほぼ整備されておらず、確認された道標は 2 か所のみであった。また、駐車場やトイレ、展望所、休憩所は確認されなかった。</li><li>・近傍の山に遮られ、調査区間内で本事業地方向が開けている地点はわずかであった。</li><li>・調査区間内で人が集う地点は、「入来武家屋敷群」「道の駅 樋脇」「市比野温泉」と見受けられた。</li></ul> |
|                                                                                      | 利用の状況         | 利用者数                           | ・統計情報等からは特段情報を得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      |               | 催事状況                           | ・催事に関する情報は特段得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 現地調査結果                                                                               |               | ・現地調査時、散策やサイクリングの利用者は確認されなかった。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



表 10. 1. 8-1 (6-2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 6      | 調査項目  | 調査結果                                                                                |                                                                                      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 九州自然歩道 | 現地の状況 |    |    |
|        |       | ①九州自然歩道の道標                                                                          | ②市街地郊外の林内区間                                                                          |
|        |       |    |    |
|        |       | ③市比野の市街地区間                                                                          | ④北側に田園が広がる区間<br>※歩道の設置あり                                                             |
|        |       |  |  |
|        |       | ⑤田園区間                                                                               | ⑥林内区間                                                                                |
|        |       |  |  |
|        |       | ⑦南側が開けている地点<br>※本事業地は近傍の山により不可視                                                     | ⑦南側が開けている地点より<br>南方向の眺望                                                              |

表 10.1.8-1(7) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

| 7          | 調査項目          |                                                                                                       | 調査結果                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日置市伊集院森林公園 | 地点位置及びアクセスルート |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象事業実施区域の南側、最も近い風力発電機から約 3.8km に位置している。</li> <li>・一般県道 304 号並びに工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定の主要地方道 36 号からそれぞれ直線で 2km 以上の離隔がある。</li> </ul>                                                                                                       |
|            | 利用環境の状況       | 文献その他の資料調査結果                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・日重平山の東南部に位置する公園。旧伊集院町制 30 周年を記念して建設され、キャンプ施設や林間ステージが整備されている。</li> <li>・周囲は天然の照葉樹に覆われ、森林浴や昆虫採集等を楽しむことができる。</li> </ul>                                                                                                                     |
|            |               | 現地調査結果                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場は 3 か所あり、計 90 台程収容可能と見受けられた。園内は車の乗り入れは不可となっていた。</li> <li>・園内には総合案内所、テントサイト、炊事棟、芝生広場、アスレチック等の大型遊具が整備され、管理が行き届いている様子が窺えた。</li> <li>・園内から本事業地方向は近傍の山に遮られ、本事業地は視認されない状況であった。</li> <li>・関係機関に聞き取りを行ったところ、展望台の主な眺望対象は桜島とのことであった。</li> </ul> |
|            | 利用の状況         | 利用者数                                                                                                  | ・統計情報からは特段情報を得られなかったが、関係機関に聞き取りを行ったところ、大半の利用者が児童や幼児を連れた家族連れで、デイキャンプやバーベキューの利用が多く見られるとのことであった。                                                                                                                                                                                    |
|            |               | 催事状況                                                                                                  | ・催事に関する情報は特段得られなかった。                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |               | 現地調査結果                                                                                                | ・現地調査時、駐車場では 5 台の車を確認したもののスタッフの車のようで、園内利用者を確認することはできなかった。                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 現地の状況         |  <p>総合案内所横の駐車場</p> |  <p>芝生広場と大型遊具</p>                                                                                                                                                                            |
|            |               |  <p>林間ステージ</p>     |  <p>テントサイト</p>                                                                                                                                                                               |



## (2) 予測及び評価の結果

### ① 工事の実施

#### a. 工事用資材等の搬出入

##### (a) 環境保全措置

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減するため、以下の環境保全措置を講じる。

- ・ 工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により工事関係車両台数の低減を図る。
- ・ 工事工程等の調整により可能な限り工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低減を図る。
- ・ 周辺道路の交通量を勘案し、可能な限りピーク時を避けるよう調整する。
- ・ 急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底する。  
また、人と自然との触れ合いの活動の場を通行する際及び利用者を見かけた際には減速する。
- ・ 関係機関等に随時確認し、イベント等により工事関係車両の主要な走行ルートにアクセスが集中する可能性のある場合には、該当期間並びに該当区間において工事関係車両の走行を可能な限り控える等、配慮する。
- ・ 現地看板を通じて工事のお知らせをする等、工事について周知すると共に、対象事業実施区域の周囲には誘導員を配置し、注意喚起に努める。また、八重山の関係機関に対し工事計画詳細についての意見聴取を行い、それらの結果を踏まえた環境保全措置を必要に応じて追加することとする。
- ・ 定期的に会議等を行い、環境保全措置の内容について工事関係者に周知徹底する。

##### (b) 予 測

#### 7. 予測地域

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とした。

#### イ. 予測地点

現地調査を実施した7地点（八重山、八重山公園、八重の棚田、踐祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日置市伊集院森林公園）とした。

#### ウ. 予測対象時期

工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期とした。

#### エ. 予測手法

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルートにおける交通量の変化を予測し、利用特性への影響を予測した。

#### オ. 予測結果

予測結果は表 10.1.8-2 のとおりである。

表 10.1.8-2 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響の予測結果  
(工事用資材等の搬出入)

| 番号 | 予測地点       | 予測結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 八重山        | <p>本山は対象事業実施区域内に位置しており、工事期間中、周辺を工事関係車両が走行する。</p> <p>よって、工事期間中は安全確保のため、一部区間が立入禁止となる可能性があるが、誘導員を配置し注意喚起に努めるとともに、工事計画詳細について関係機関に意見聴取を行い、それらの結果を踏まえた工事計画とすることから、工事用資材等の搬出入による影響は生じるものの、限定的であると予測する。</p>                                                                                                                                         |
| 2  | 八重山公園      | <p>本園は、工事関係車両の主要な走行ルートとして利用される一般国道328号から脇道を入ったところに位置している。</p> <p>しかし、一般国道328号は本事業地周辺では5,057台/12時間程の交通量がある一方、本事業による工事関係車両の交通量は基礎コンクリートの打設日（ピーク時）でも440台/11時間であり、工事期間中の交通量は最大で現況の約1.09倍と予測する。</p> <p>また、基礎コンクリートの打設日は一基当たり2日程度と短期間であること、「人と自然との触れ合いの活動の場を通行する際及び利用者を見かけた際には減速する」との環境保全措置も講じていることから、工事用資材等の搬出入により本園の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p>   |
| 3  | 八重の棚田      | <p>本地点は、工事関係車両の主要な走行ルートとして利用される一般国道328号から脇道を入ったところに位置している。</p> <p>しかし、一般国道328号は本事業地周辺では5,057台/12時間程の交通量がある一方、本事業による工事関係車両の交通量は基礎コンクリートの打設日（ピーク時）でも440台/11時間であり、工事期間中の交通量は最大で現況の約1.09倍と予測する。</p> <p>また、基礎コンクリートの打設日は一基当たり2日程度と短期間であること、「人と自然との触れ合いの活動の場を通行する際及び利用者を見かけた際には減速する」との環境保全措置も講じていることから、工事用資材等の搬出入により本地点の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p> |
| 4  | 踐祚の滝       | <p>本地点は、主要地方道36号から脇道を入ったところに位置している。</p> <p>しかし、方法書時点から事業計画を変更し、主要地方道36号のうち本地点周辺の区間は工事関係車両の主要な走行ルートとして利用しない計画としたことから、工事用資材等の搬出入により本地点の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p>                                                                                                                                                                              |
| 5  | 清浦ダム       | <p>本地点は、一般国道328号沿いに位置している。</p> <p>しかし、方法書時点から事業計画を変更し、一般国道328号のうち本地点周辺の区間は工事関係車両の主要な走行ルートとして利用しない計画としたこと、本地点に利用が集中する可能性は低いことから、工事用資材等の搬出入により本地点の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p>                                                                                                                                                                   |
| 6  | 九州自然歩道     | <p>本地点は、一部区間が主要地方道39号に該当している。</p> <p>しかし、方法書時点から事業計画を変更し、主要地方道39号は工事関係車両の主要な走行ルートとして利用しない計画としたことから、工事用資材等の搬出入により本地点の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p>                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 日置市伊集院森林公園 | <p>本園は、工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定の主要地方道36号並びに工事関係車両の主要な走行ルートとして利用予定であった一般県道304号の間に位置している。</p> <p>しかし、方法書時点から事業計画を変更し、一般県道304号については工事関係車両の主要な走行ルートとして利用しない計画としたこと、主要地方道36号からは直線で2km以上あることから、工事用資材等の搬出入により本地点の利用及びアクセスは阻害されないと予測する。</p>                                                                                                           |

注：1. 表中番号は、図10.1.8-1に対応している。

2. 交通量については、「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」を参照した。



## (c) 評価の結果

### 7. 環境影響の回避、低減に関する評価

工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減するための環境保全措置は、以下のとおりである。

- ・ 工事関係者の通勤においては、乗り合いの促進により工事関係車両台数の低減を図る。
- ・ 工事工程等の調整により可能な限り工事関係車両台数を平準化し、建設工事のピーク時の台数の低減を図る。
- ・ 周辺道路の交通量を勘案し、可能な限りピーク時を避けるよう調整する。
- ・ 急発進、急加速の禁止及びアイドリングストップ等のエコドライブを徹底する。また、人と自然との触れ合いの活動の場を通行する際及び利用者を見かけた際には減速する。
- ・ 関係機関等に随時確認し、イベント等により工事関係車両の主要な走行ルートにアクセスが集中する可能性のある場合には、該当期間並びに該当区間において工事関係車両の走行を可能な限り控える等、配慮する。
- ・ 現地看板を通じて工事のお知らせをする等、工事について周知すると共に、対象事業実施区域の周囲には誘導員を配置し、注意喚起に努める。また、八重山の関係機関に対し工事計画の詳細について意見聴取を行い、それらの結果を踏まえた環境保全措置を必要に応じて追加することとする。
- ・ 定期的に会議等を行い、環境保全措置の内容について工事関係者に周知徹底する。

上記の環境保全措置を講じることにより、工事用資材等の搬出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響は、実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。

## ② 土地又は工作物の存在及び供用

### a. 地形改変及び施設の存在

#### (a) 環境保全措置

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減するため、以下の環境保全措置を講じる。

- ・ 地形や既存道路等を考慮し、改変面積を必要最小限にとどめ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している範囲には極力改変が及ばない計画とする。
- ・ 造成により生じた裸地部については、可能な限り造成時の表土を活用し、植生の早期回復に努める。
- ・ 風力発電機は周囲の環境になじみやすいように環境融和色に塗装する。
- ・ 風力発電設備について適切に整備・点検を実施し、性能維持に努め、騒音の原因となる異音等の発生を抑制する。
- ・ 八重山については、遊歩道や山頂公園の整備並びに環境学習施設として活用する案を検討しており、今後の関係機関との協議結果等を踏まえ実施することとする。

#### (b) 予 測

##### 7. 予測地域

対象事業実施区域及びその周囲とした。

##### イ. 予測地点

現地調査を実施した7地点（八重山、八重山公園、八重の棚田、踐祚の滝、清浦ダム、九州自然歩道、日置市伊集院森林公園）とした。

##### ウ. 予測対象時期

すべての風力発電施設等が完成した時期とした。

##### エ. 予測手法

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改変の程度を把握した上で、利用特性への影響を予測した。

##### オ. 予測結果

予測結果は、表 10.1.8-3 のとおりである。



表 10.1.8-3 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響の予測結果  
(地形改変及び施設の有無)

| 番号 | 予測地点       | 予測結果                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 八重山        | <p>本山は本対象事業実施区域内に位置しており、一部エリアには直接改変が生じると予測する。</p> <p>しかし、改変面積を必要最小限にとどめるとともに植生の早期回復に努めること、遊歩道や山頂公園の整備並びに環境学習施設として活用する案を検討しており、今後の関係機関との協議結果等を踏まえ実施することから、地形改変及び施設の有無により現況の利用からは変化が生じるものの影響は低減されるものと予測する。</p> |
| 2  | 八重山公園      | <p>本園に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、眺望の変化は「10.1.7 景観」のとおり、一部風力発電機が視認されるものの、本事業の風力発電機が最も近接する地点でも約1kmの離隔を確保しており、本事業地方向が視認される地点は園内で限られていることから、地形改変及び施設の有無により本園の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                  |
| 3  | 八重の棚田      | <p>本地点に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、眺望の変化は「10.1.7 景観」のとおり、風力発電機は視認されるものの、本地点は主に風力発電機とは逆の桜島方面が開けている場所であることから、地形改変及び施設の有無により本地点の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                                               |
| 4  | 踐祚の滝       | <p>本地点に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、本地点は囲まれた状況にあり風力発電機は視認されないことから、地形改変及び施設の有無により本地点の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                                                                                         |
| 5  | 清浦ダム       | <p>本地点に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、風力発電機が最も近接する地点でも2km以上の離隔を確保していること、本地点の人造ダム湖周辺における自然との触れ合いという利用特性から、地形改変及び施設の有無により本地点の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                                                    |
| 6  | 九州自然歩道     | <p>本道に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、方法書時点から事業計画を変更し、風力発電機が最も近接する地点でも5kmの離隔を確保していることから、地形改変及び施設の有無により本道の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                                                                       |
| 7  | 日置市伊集院森林公園 | <p>本園に直接的な改変は及ばない。</p> <p>また、風力発電機が最も近接する地点でも3km以上の離隔を確保しており且つ不可視エリアであることから、地形改変及び施設の有無により本園の現況の利用は阻害されないと予測する。</p>                                                                                          |

注：表中番号は、図 10.1.8-1 に対応している。

## (c) 評価の結果

### 7. 環境影響の回避、低減に関する評価

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響を低減するための環境保全措置は、以下のとおりである。

- ・ 地形や既存道路等を考慮し、改変面積を必要最小限にとどめ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している範囲には極力改変が及ばない計画とする。
- ・ 造成により生じた裸地部については、可能な限り造成時の表土を活用し、植生の早期回復に努める。
- ・ 風力発電機は周囲の環境になじみやすいように環境融和色に塗装する。
- ・ 風力発電設備について適切に整備・点検を実施し、性能維持に努め、騒音の原因となる異音等の発生を抑制する。
- ・ 八重山については、遊歩道や山頂公園の整備並びに環境学習施設として活用する案を検討しており、今後の関係機関との協議結果等を踏まえ実施することとする。

上記の環境保全措置を講じることにより、地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響は、実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。